

# Big Sur - Black screen bei zweitem DisplayPort-Anschluss

Beitrag von „Justix“ vom 13. Mai 2021, 20:37

- Vollzitat entfernt -

Tut mir Leid, ich war nicht zu Hause. Ich teste jetzt die EFI. Anbei noch einmal die "Über diesen Mac" Info.



Edit #1 (DP1 + DP2 + DVI): Mit der EFI wird nur DP1 erkannt. Internet via Ethernet hat auch etwas zum Laden gebraucht. Jetzt wird allerdings eine andere Grafikkarte in "Über diesen Mac" angezeigt:



Edit #2 (DP1 + DP2): Internet hat diesmal sofort geklappt, trotzdem klappt nur DP1.

Edit #3 (DVI + DP2): Nur DVI funktioniert.

Edit #4 (DP2): Funktioniert bis zur Hälfte des Ladebalkens, dann wird der Screen refresht und es entsteht ein Blackscreen.

Edit #5 (DP1): Funktioniert.

Edit #6 (DVI): Funktioniert.

Edit #7 (DVI + DP1): Nur DP1 funktioniert.

Edit #8 (DP tauschen): Der Bildschirm an DP2 funktioniert nicht, der an DP1 schon.

Edit #9: Beim Hotpluggen klappen alle Bildschirme bis auf DP2.

Edit #10: Der Bildschirm klappt auf jeden Fall, der Port scheint allerdings mitten beim Booten deaktiviert zu werden.