

# Msi x58 pro-e MacOS installieren?

Beitrag von „Ome“ vom 16. Mai 2021, 01:02

Ja genau wie [Peam](#) schon sagte ist der W3690 ein 1366 also der x58 Chipsatz und somit ohne Probleme zum OC... 😊

Wegen dem Asrock x58 extreme werde ich in den nächsten Tage ein Thread dazu aufmachen ob es dort auch möglich ist ein Hackintosh darauf laufen zubekommen.

[Peam](#) ich weiß nicht genau wie es bei dir ist aber so wie ich es weiß hat das MSI x58 Mainborad keine Lüfter Steuerung zumindest ist es bei mir so, das meine CPU Lüfter immer auf 100% laufen unabhängig von der Temperatur, die System Lüfter 1 und 2 kann man im BISO einstellen dort aber auch keine Temperaturkurve sondern nur ob sie 100% 75% oder 50% laufen sollen deswegen nütze ich bei Windows das Programm "SpeedFAN" um meine Lüfter: besonders die CPU Lüfter zusteuern dazu habe ich in dem Programm eine Temperaturkurve erstellt und die Lüfter gehen aus bzw. werden langsam wenn der PC nicht strak beansprucht wird. Leider gibt es das Programm für MacOS nicht das heißt meine Lüfter also die CPU Lüfter laufen dauern auf 100% der Gehäuselüfter läuft auf 50% dies hab ich im BIOS eingestellt wie regelst du die Lüfter unter MacOS?

Meine andere Frage ist wenn ich ein Video Render in Adobe Premiere (20min in 4k 60FPS) dauert dies 10 Stunden um zu Rendern habe jetzt kein Direkten Vergleich zu Windows von daher kann ich nicht sagen ob es normal ist oder nicht nur ist mir im Aktivitätsanzeige aufgefallen das die CPU zu 100% gar nicht ausgelastet sonder nur zu 32% und 65% ungenutzt sind, diese ist unter Windows aber der Fall das sie wenn ich dort ein Video Render komsicher zu 100% ausgelastet ist, komischer weiße steht aber direkt bei CPU Nutzung von Premiere das es 373,3% CPU nützt dann aber wieder das 65% inaktiv sind dies ist mir nicht gang klar (siehe Bild)

