

In Arbeit

Acer Aspire E5 772 - Feintuning

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 31. Mai 2021, 18:55

Definitiv ein VRAM Patch, entferne mal den framebuffer-unifiedmem Key aus deiner Config, der befindet sich unter einem Key in DeviceProperties/Add