

[Vorstellung] 265 Euro Hackintosh, erweiterungsfähig, klein, energiesparend und mit aktueller Hardware

Beitrag von „Sccoop“ vom 10. Juni 2021, 21:29

Nachdem bisher alles prima lief, habe ich nun seit ein paar Tagen das Problem, dass es ab und zu zu einer Kernel Panic kommt. Es geschieht ein Reset und dann startet das System normal (aber langsamer). Einzige Veränderung, die ich vorgenommen hatte, war ein Bluetooth-USB Dongle (TP-Link UB400). Aber besteht auch fort, wenn ich den entferne.

Hat jemand ein ähnliches Problem?

Ich hänge mal das Log-File an.