

# **BCM94360CS2 Bluetooth geht nicht - Wifi geht - Big Sur 11.4 - Was mach ich falsch?**

**Beitrag von „krokol“ vom 11. Juni 2021, 16:51**

Du hast den internen USB-Anschluss der PCIe-Karte (siehe Bild bei AE) angeschlossen und bist sicher, dass der interne USB-Header korrekt gemappt ist und die Karte mit Strom versorgt? Ich kenne auch Fälle, bei denen das USB-Kabel lose/mit Wackelkontakt war.

(Die Karte sollte mW OOTB laufen, also keine Konfiguration nötig sein.)