

Dell Optiplex 3020 SFF

Beitrag von „mac321“ vom 19. Juni 2021, 20:54

Hi

ich habe Neuigkeiten. Auch mit dieser Anleitung kam es zum gleichen Fehler.

Ich habe dann mal was ganz anderes ausprobiert. Die SSD extern über usb angebunden und dann die Installation gestartet.

Eine Erklärung habe ich nicht, aber damit lief es durch.

Nach der Installation, die SSD wieder eingebaut und den EFI Ordner von USB nach Intern kopiert.

Ich denke - damit hab Ichs geschafft!

Kannst du dir wohl den "USB-Trick" erklären?