USB-Mapping Probleme beim Gigabyte Z490 Aorus elite AC

Beitrag von "kiu77" vom 22. Juni 2021, 16:38

Sodele,

jetzt habe ich ich die <u>USBToolBox.kext</u> auch noch reingemacht.

(XhcPortlimit deaktiviert)

Geändertes Verhalten: Hackintool crasht nicht.

Es werden nun 15 Ports als aktiv markiert - leider nicht die, welche ich mit USBtoolBox bzw. seiner UTBmap.kext definiert habe. Das ist sonderbar. Folglich gehen auch einige Ports nicht, die ich wollte.

Angehängt ist die Map von UTBmap.kext sowie ein Screenshot von HackinTool/USB und meiner Portbeschreibung, wobei die dort rot geschriebenen Ports nicht gehen (vermutlich auch der blaue nicht).

Auch habe ich die <u>USBMap-iMacPro1,1-noTbtPorts.kext</u> von <u>@joe2348235</u> ausprobiert - das gleiche Resultat wie bei meiner UTBmap.kext. Wenn das bei Dir funktioniert - dürfte ich dann in Deine config.plist schauen, um zu vergleichen, was Du anders machst als ich?

