

macOS Big Sur Installation auf Lenovo Legion Y540-17IRH-PG0

Beitrag von „ofluaylin“ vom 28. Juni 2021, 22:29

Hallo @NicklasGames

Hab noch mal nachgeschaut im BIOS

Graphic Device ist auf Switchable Graphics

BIOS Back Flash ist auf Disabled

Slow Slew Rate for IA Domain ist auf Fast/16

Storage Controller mode ist auf AHCI Mode

und Secure Boot ist noch auf Disabled

Der Rest auf Enabled

Boot Mode auf UEFI

Bei mir geht die Installation von BigSur auch nicht mit der EFI.

Aber mit der angehängten EFI läuft die Installation von Catalina auf jeden fall.

Und das Booten nach der Installation auch.

Der Boot vorgang für die Installation dauert ein bisschen, nicht abbrechen einfach warten.

Und du brauchst eine USB-Maus für die Installation.

Die Interne läuft erst später.

schönen Abend noch

hab noch was vergessen

ich musste die Hynix NVMe SSD ausbauen damit ich Catalina installieren konnte.

Hab mir die WD Black SN750 geholt und eingebaut.