

BCM943602cs Bluetooth funktioniert nach längerer Ruhezeit nicht mehr

Beitrag von „pebbly“ vom 30. Juni 2021, 14:02

Hast du denn das gleiche AirPort Modul?

Ich habe mir das alles durchgelesen, aber stehe irgendwie auf dem Schlauch. Die 3 Kexts habe ich nun auch integriert, aber laut Anleitung muss ich doch noch eine ID mitgeben, oder? Für BCM943602CS, bzw. Chipsatz 20703A1 finde ich jedoch nichts in der Doku.