

BCM943602cs Bluetooth funktioniert nach längerer Ruhezeit nicht mehr

Beitrag von „G.com“ vom 30. Juni 2021, 14:06

Weil Du die Kexte auch gar nicht brauchst für deine Karte. Klingt für mich nach einem Power Problem. Wenn der Deep Sleep kommt, schaltet die Karte oder das Bios die Karte aus. Nach Neustart wird sie dann nicht richtig initialisiert. Haben manche dieser Karten oder aber patchbar mit SSDT.