

Erledigt

## Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „nights“ vom 9. Juli 2021, 21:47

[Zitat von ampman](#)

Frage:

Ich habe eine Apello Twin an meinen Mac Pro4.1 dran.

Wenn ich nun den 2. Anschluss für USB-C benutze (ein HUB) , dann muss ich 3x Neustarten damit es erkannt wird.

Manchmal wird es überhaupt nicht erkannt.Irgenwie beissen die sich.

HUB ist von HAMA 4 Ports USB C to USB 3,1.

Alles anzeigen

Ja das ist bei mir auch so... ich schalte mein Mac gar nicht mehr aus.. scheint am UAD Treiber selber zu liegen.. obwohl es bei originale TB 1-3 Macs normal funktioniert.... aber bei nicht Original da beist sich was... aber was genau??? da rätsle ich schon seit 1,5 Jahren...