HP Envy x360 15-ed0157ng Touchscreen + Backlight Problem ?

Beitrag von "	SirusX" v	vom 21.	Juli	2021,	22:08
---------------	-----------	---------	------	-------	-------

Deitrag von "Snask vom 21. jan 2021, 22.00
Guten Abend zusammen,
es geht um mein neues HP Envy x360 15-ed0157ng
mit einem i5-1035G1, 16GB Speicher, Intel SSD, Intel Wifi AX201, Intel Ice Lake
Es funktioniert soweit alles bis auf 3 Dinge#
Lis fullktionnert soweit difes bis dui 5 billige#
1. Das Display steht auf 100% Helligkeit es ist aber nur etwa 80% erst nach einem Sleep geht es auf volle 100% wie kommt das ?
2. Der Touchscreen funktioniert leider nicht, es ist ein ELAN Touchscreen es wird über I2C angebunden genauso wie das Touchpad, letztere ist ein Synaptics was funktioniert wie es soll.
ELAN 2514
3. Das interne Mikrophone wird einfach nicht erkannt.
Ich habe eine EFI erstellt anhand des Dortania OpenCore Guides erstellt. Die CPU Tastet wie sie soll auch Sleep läuft sowie die Akkuanzeige , WLAN ,Bluetooth, Tastatur, Touchpad, Sound SDCardreader, Helligkeit per FN Tasten etc. Ja eigentlich alles
Bis auf die 3 mir doch irgendwo Wichten Dinge.^^

Für ein wenig Hilfe wäre ich dann doch dankbar grad in Sachen DSDT bekomme ich es einfach nie hin Und beim Sound hat MacPeet bisher immer ein Lösung gefunden sitze jetzt seit Sonntag dran.

Hab mal meine EFI und einen IOReg Auszug angehangen. WLAN Kext und Ressourcen habe ich der Größe wegen entfernt. Die DSDT in Rohh

LG und danke für jede Hilfe.

