

In Arbeit

Acer TravelMate P633-M Probleme unter Big Sur

Beitrag von „xMoon“ vom 22. Juli 2021, 10:55

Hi Leute!

In letzter Zeit habe ich mich mit diesem Laptop beschäftigt, den ich zufälligerweise auf einem Online-Marktplatz hier in Österreich gefunden habe.

BigSur installiert, startet perfekt, endlich mal auch keine Grafikkartenprobleme (HD4000 funktioniert oob), aber leider habe ich Probleme mit dieser Hardware:

1. WLAN (findet keine Netzwerke, AC 3168, Intel)
2. Audio+Mic (Conexant CX20584 codec, keine kompatible alcid?)
3. Touchpad Tasten funktionieren nicht
4. Bluetooth (überhaupt nicht gefunden)
5. SD-Kartenleser (nicht gefunden)
6. Sleep mode

Kurze Specs des Lappi:

*Intel Core i3-3120M

*8GB DDR3

*120GB SSD (eine mSATA SSD wird später für Windows nachgerüstet)

*Wireless-AC 3168 von Intel

Danke im Voraus!