

HP Envy x360 15-ed0157ng Touchscreen + Backlight Problem ?

Beitrag von „MacPeet“ vom 22. Juli 2021, 15:12

Ich denke, wegen Audio kann ich hier im Moment nicht viel machen. Den x360 hatte ich hier schon mal als Baustelle.

Kamera	HP WideVision HD-IR-Kamera mit Kameraverschluss und integriertem Dual-Array-Digitalmikrofon
Audio-Merkmale	Audio von Bang & Olufsen; 3 Lautsprecher; HP Audio Boost 2.0

Liegt hierbei an dem neuartigen zweifachen Mic's, mit den macOS so gar nicht will.

Rein aus der Erinnerung habe ich dafür mit anderen Usern schon einige erfolglose Test's gefahren.

Falls das Mic unter Linux/Linux-Live geht, kannst Du gern noch einen codec_dump machen.