

In Arbeit

Acer TravelMate P633-M Probleme unter Big Sur

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Juli 2021, 16:20

Dann wären wir bei dieser Karte ohne denn Adapter.

[DW1550 Broadcom BCM94352HMB MIT HALF MINI PCIE SCHNITTSTELLE in einem Mini PCI-E Wireless Card To PCIe Adapter](#)