

Mac Pro 5.1 fertige aktuelle OpenCore 0.8.5 EFI Konfigurationen

Beitrag von „nights“ vom 23. Juli 2021, 02:05

Da ich neulich 10G Fiber Internet habe und ein Ethernet Netzwerk mit 10G pro Port habe musste ich mein Mac Pro 5.1 zusätzlich mit einer Sonnet G10E-1X-E3 ausrüsten.

Das heißt, jetzt sind alle 4 PCI Slots besetzt. Somit habe ich eine neue EFI config mit 4 Ports die aber anders gesteckt sind bereit gestellt...

Wie ich schon befürchtet habe hat das platz mässige umstecken von Grafikkarte auf Slot 1 Thermisch einen leichten Nachteil unter der grossen Sonnet M.2 4x4 PCI Karte.... und die Lüfter können nicht ganz frei Luft ansaugen....aber da die Lüfter meiner Grafikkarte eh immer am pennen sind geht das so in Ordnung...

Alle Module haben jetzt ca. 5 Grad Temperatur mehr als vorher... das immer noch voll easy ist.. Aber das zeigt was so ein umstecken von PCI Karten ausmacht...