

# HP EliteOne 800 G2 (Intel 6500 - Intel HD 530) - Framebuffer

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 23. Juli 2021, 22:14

Ich habe es korrigiert und eine andre AAPL,ig-platform-id 02001619 genommen.

Für das erste sollte es funktionieren muss es aber nicht .

Das mit der # ist auskommentiert .

```
PostInstall(Info.plist.debug)      dev
AAPL,ig-platform-id              data 02001619
device-id                        data 16190000
enable-hdmi-dividers-fx          data 01000000
enable-dpcc-max-link-rate-fx     data 01000000
framebuffer-patch-enable          data 01000000
framebuffer-con0-enable           data 01000000
framebuffer-con0-index            data 00000000
framebuffer-con0-busid            data 00000000
framebuffer-con0-addr             data 13000000
framebuffer-con0-type             data 02000000
framebuffer-con0-flags            data 98040000
### framebuffer-con0-flags        data C7000000
```

```
<02 00 00 00>    LVDS and eDP    - Laptop displays
<10 00 00 00>    VGA          - Unsupported in 10.8 and newer
<00 04 00 00>    DisplayPort    - USB-C display-out are DP internally
<01 00 00 00>    DUMMY         - Used when there is no physical port
<00 00 00 00>    HDMI
<00 00 00 00>    S-Video
<04 00 00 00>    DVI (Dual Link)
<00 02 00 00>    DVI (Single Link)
```