

Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 25. Juli 2021, 10:10

Ich habe nun seit ein Paar Monaten den Broadcom bcm94360cs2 im Einsatz. Allerdings wird von jetzt auf gleich plötzlich das WLAN Modul nicht mehr erkannt (Bild ist im Anhang). Bluetooth wird aber noch erkannt... Hat jemand eine Idee woran das liegt?