

# Mac OS Monterey - Probleme nach der Aktualisierung

Beitrag von „JN25“ vom 25. Juli 2021, 16:26

Habe es nun wirklich gefixt bekommen. Hatte die Karte nochmal auseinander gebaut und weider eingebaut. Ich glaube der zusatz Stromstecker saß nicht richtig...