

[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 28. Juli 2021, 13:21

An meinem ASUS X299 SAGE/10G mega Probleme beim Update:

da ich meine Rechner grundsätzlich OHNE Lilu und Plugins betreibe (und das bislang ohne grobe Fehler) hatte ich hier beim Update auf Monterey Beta4 massive Probleme!

Das Herunterladen des Updates und der erste Schritt der Installation liefen noch unauffällig. Aber schon nach dem ersten Neustart massive Anlaufschwierigkeiten.

Das OC 0.7.1 Menu kommt, Macintosh HD ausgewählt und wie immer via VERBOSE gestartet: dann mittendrin diverse Thunderbolt Fehlermeldungen <-- ich nutze an diesem Rechner

eine gepatchte TitanRidge. Re-Boot und im BIOS Thunderbolt deaktiviert. Bringt nur leider nichts bei einer gepatchten TitanRidge. Wieder die selben Fehlermeldungen im

Verbose. Also: Karte ausgebaut. Re-Boot. Ergebnis: massive Fehlermeldung bezüglich RAM auf der RADEON VII !!! Es folgte ein automatischer Re-Boot.

NVRAM im OC-Menu gelöscht und Rechner neu gestartet. Wieder die selben Meldungen im Verbose mit AMD Meldungen. Rechner reboot via OC - diesmal jedoch mit WINDOWS.

Rechner startet sauber. Windows Anmeldung und direkter Neustart - wieder mit Macintosh HD. Diesmal sauber durchgelaufen und abschliessend erneuter Reboot. MONTEREY

als Startlaufwerk gewählt: wieder massive AMD Einträge! FU.. !!! Watt iss datt?

Rechner aus, BIOS RESET und Settings neu gesetzt. Restart von der Monterey Platte - diesmal sauber durchgelaufen und es erfolgte der letzte automatische Reboot. Installation

abgeschlossen - Beta4 ist drauf. TitanRidge wieder eingebaut - Restart.

Jetzt läuft die Kiste erstmal wieder sauber, aber NORMAL geht definitiv anders. Freizeitbeschäftigung fürs Wochenende ist somit bereits vordefiniert 😊

PS: selbe Vorgehensweise am ASRock X299 CREATOR ohne Probleme: Monterey beta4 im ersten Anlauf sauber durchgelaufen. TitanRidge Thunderbolt3 on Board und AMD RX6900XT

ohne jegliche Fehlermeldungen.