

# **[Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „Arkturus“ vom 1. August 2021, 09:26**

Das Symptom hatte ich gerade auf dem T470. Da hatte sich Windows mit Firmware Update irgendwie und irgendwo festgesetzt. Kein Reservestick konnte das Teil booten. Zum Schluss klappte zwar ein Boot, aber nach Umschalten der Grafiktreiber Blackscreen. Ergründen konnte ich das nicht. BIOS Reset half auch nicht. NVRAM Reset mit Clover Bootstick hat dann irgendwie Besserung gebracht und nach etlichen Wiederholungen scheint das jetzt erledigt zu sein.

Ich hoffe keine Verwirrung gestiftet zu haben. Mein Tip evtl. BIOS zu überprüfen. Default laden.