

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „reiniZ“ vom 3. August 2021, 15:50

Liebe Community, ich betreibe an meinem Hackintosh Big Sur 11.5.1 und Open Core 0.7.0. Rein zufällig habe ich bemerkt, daß die interne Lautsprecher-Funktion nicht mehr vorhanden ist. Mein Steinberg USB-Audionterface läuft wie der ganze Rechner sonst einwandfrei. Wäre schon schön wenn auch noch die Audiofunktionen laufen würden. Den Rechner betreibe ich als MacPro 7.1. Auf der Windowsinstallation funktionieren alle Audiobuchsen einwandfrei.