

Probleme mit 2 Monitoren - Flackern

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 5. August 2021, 11:02

MacOS updaten auf

17G14042	22. Januar 2019	Sicherheitsupdate 2019-001 High Sierra
17G14029	25. März 2019	Sicherheitsupdate 2019-002 High Sierra
17G14030	29. März 2019	Sicherheitsupdate 2019-002 High Sierra, aktualisierter Sub
17G14034	13. Mai 2019	Sicherheitsupdate 2019-003 High Sierra
17G14030	22. Juli 2019	Sicherheitsupdate 2019-004 High Sierra
17G14037	26. September 2019	Sicherheitsupdate 2019-005 High Sierra
17G14046	29. Oktober 2019	Sicherheitsupdate 2019-006 High Sierra
17G140621	10. Dezember 2019	Sicherheitsupdate 2019-007 High Sierra
17G11023	28. Januar 2020	Sicherheitsupdate 2020-001 High Sierra
17G12634	24. März 2020	Sicherheitsupdate 2020-002 High Sierra
17G13633	26. Mai 2020	Sicherheitsupdate 2020-003 High Sierra
17G13635	1. Juni 2020	Sicherheitsupdate 2020-003 High Sierra, aktualisierter Sub
17G14016	15. Juli 2020	Sicherheitsupdate 2020-004 High Sierra
17G14033	24. September 2020	Sicherheitsupdate 2020-005 High Sierra
17G14042	12. November 2020	Sicherheitsupdate 2020-006 High Sierra

vorher Treiber laden, nach update Treiber installieren, sollte es nicht weg sein, liegt es an der GPU.

Was ist das überhaupt für eine GTX 1070, welcher Hersteller oder gar eine FE.