

config.plist fehler unter punkt: Patch

Beitrag von „Aterox“ vom 10. August 2021, 18:34

Hey, Ich bin neu in der Hackintosh Szene und mache gerade meine ersten Versuche.

Mein system: CPU: AMD Ryzen 5 2600

GPU: Nvidia 1060 6G

Ram: 16 GB

Mainboard: Msi A320

Ich bin gerade am konfigurieren von config.plist für BigSur. Als ich fertig damit war hab ich es auf OpenCore Sanity Checker hochgeladen. Ich hatte keine Fehler außer einen. Dieser ist unter DeviceProperties >> Patch: "**16** patches found - Did you apply the kernel patches correctly? Please review the [Kernel Docs](#)".

Ich habe den Patch von https://github.com/AMD-OSX/AMD_Vanilla kopiert und korrekt wie beschrieben im Guide eingefügt. Dennoch hab ich dieses Problem. (config.plist ist im anhang)