

# AMD Hackintosh kommt nicht durch die OpenCore Initierungsphase(Kernel?)

Beitrag von „meddesel“ vom 18. August 2021, 19:59

[Zitat von OSX-Einsteiger](#)

Ich vermute das liegt hier ran und das SMBIOS ist immer noch nicht der richtige.



Stell mal denn ProcessorType auf 0 so wie sich das gehört

Oh mein Fehler habe gerade das SMBios auf iMacPro1,1 geändert und habe meinen Ethernet Controller auf eingebaut gestellt. Aber sofort chef

Habe auf ProcessorType 0 gestellt, aber leider geht es immer noch nicht.. Fehlt mir ein Bootarg oder irgendeine wichtige Einstellung? HMMM