## Schaffe USB Mapping nicht hin - Seit anfang an kein USB 3 Speed, max. 40MB/s

Beitrag von "cobanramo" vom 19. August 2021, 01:32

Ganz einfach, weil du einfach zuviele USB Port's hast.

Du musst 1-2 Ports "Opfern" am besten die jenigen hier...



Da weiss ich aber nicht welche "Interne header" Ports du noch im Betrieb hast.

Welche du vom internen Header zu Vorderen Gehäuse USB's geführt sind.

Hier bei diesem Bild hättest du eine funktionierende;