

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „Lantra16“ vom 21. August 2021, 20:08

Danke für die schnelle Antwort, den NVRAM habe ich noch nicht zurückgesetzt, ist aber ein guter Vorschlag. Ich war immer der Meinung das beim SMC zurücksetzen nicht nur das Stromkabel entfernt werden muss sondern auch für fünf Sekunden den Powerknopf gedrückt halten und dann den Strom wieder einstecken, ich teste mal das NVRAM Reset, mal sehen ob es was bringt. Ich hatte vor einigen Jahren schon mal einen 4.1 der hatte das gleiche Problem, da hatte der Vorbesitzer beim SSD Einbau einfach den Temperatursensor der Festplatte an der alten gelassen und nicht wieder verbaut, bei diesem 4.1 ist es leider nicht so.