

# Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „cobanramo“ vom 21. August 2021, 20:11

Es liegt am ausgetauschtem HDD/SSD. Das mit Nvram reset wird dir auch nicht weiterhelfen.

Das original ist ja meistens ein 3,5" Laufwerk, die neu eingebaute SSD Firmware sendet die Temperatur nicht an das Uefi oder wird meistens von dem Sensor nicht erkannt und das Ergebnis ist aufdrehende Lüfter.

Du kannst einen Tool benutzen der die Lüfter steuert.

Bspl.

<http://exirion.net/ssdfanctrl/>

<https://crystalidea.com/macsfancontrol>

Gruss Coban