

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „Lantra16“ vom 21. August 2021, 20:18

Danke Coban für die Info, sowas in der Art hatte ich schon mehrfach gelesen das es am Wechsel der Festplatte liegen soll, ich hatte vor geraumer Zeit schon mal einen 4.1 und auch da habe ich eine SSD verbaut und hatte da keinerlei Probleme mit dem Lüfter, bei dem jetzigen 4.1 ist aber noch die Originale Festplatte verbaut und keine SSD, deswegen verstehe ich nicht das der Lüfter dieses Spektakel veranstaltet, Macs Fan Control ist bereits installiert und tut seine Arbeit.