

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „cobanramo“ vom 21. August 2021, 20:24

Die 3,5" Platte bezog sich eher auf die IMac`s aber bei den Mac Mini`s ist das Verhalten eben das selbe.

Wenn du den Festplatte oder Sensor relevante Sachen nicht ausgetauscht hast und dieses Problem auftritt dann ist der Fehler eher im Kühlbereich zu suchen, vielleicht stimmt wirklich mit dem Lüfter was nicht.

Gruß Coban