

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „Lantra16“ vom 22. August 2021, 17:12

Ja die Paste habe ich heute mal neu gemacht, beim 4.1 kommt man ja gut an die CPU. Alle Sensoren sind installiert und auch auslesbar, wie gesagt nur einen Sensor zeig mit MacsFanControl nicht an und das ist der Sensor der GPU, kann mich jetzt nur nicht entsinnen ob die GPU einen Sensor hat und ob es daran liegt, wie schon geschrieben, ich hatte schon mal so einen 4.1 und da war nur ein Sensor ausgebaut und er andere hatte keinen Kontakt zur Platine, da wurde die Steckverbindung abgerissen so das ich den Sensor ans Mainboard löten musste.