

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „Lantra16“ vom 22. August 2021, 18:58

Noch mal zum Verständnis, die Platte ist nicht getauscht sondern es befindet sich noch eine rotierende Platte im Einsatz, zweitens habe ich die Pro Version von MacsFanControl und damit konnte ich die Werte auslesen. Wo bitte habe ich geschrieben das ich den Macs Administriert habe. Zudem hat der 2010 Mini natürlich Sensoren die Kabelgebundenen an der Festplatte geklebt sind, zwei für die Platte, einer fürs DVD Laufwerk, ich hatte geschrieben das ich schon mal einen 2010 hatte, ihm eine SSD verpasst habe und durch neun anlöten des abgerissenen Sensors die Laufruhe wieder hergestellt habe. Sorry aber erst lesen und dann meckern MacPeet