

# **Ich habe schlechte Laune, weil ...**

**Beitrag von „icecloud“ vom 23. August 2021, 21:17**

Prinzipiell gebe ich dir recht.

Es stört mich aber einfach. Wenn man etwas neu aufbaut sollte alles perfekt sein. Vielleicht bin ich einfach zu pingelig.

im Bauteil sind zwei USB-2 Ports verbaut gewesen. Das davon bei einem neuen Board ein Port schon defekt ist ließ mich einfach an der Qualität des Boards an sich zweifeln. Der zweite Port zeigte auch stark schwankende Datenraten.

Da befürchtete ich Probleme für die Zukunft.

Deshalb: Board trotz all der Arbeit zurück und gleichzeitiger Wechsel von Gigabyte auf Asus. Vielleicht schaffen die es ja fehlerfreie Ware zu liefern.