

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „grecedrummer“ vom 24. August 2021, 11:28

Es ist immer gut wenn Du Deine EFI hochladest um zu sehen, was für Lösungen Du angestrebt hast.

Somit kann man ja nur raten...

Natürlich gibt es Optionen wie IntelBluetoothFirmware.

Je nach BootLoader musst Du es einpflegen 😊

Hatte auch so ne Konstellation am Laptop und konnte bedingt arbeiten, mit eingeschränkter Hardware, aber es geht.

BT Schnittstelle hat eine USB2.0 Anbindung, prüfe bitte mit Hackintool ob diese auch gegeben ist.