

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. August 2021, 12:21

Danke für den Hinweis, habe auch diese KEXTE drin, aber sehe die BT Schnittstelle 2.0 nicht...

Soll das damit zusammen hängen?

Wie schon gesagt im Moment verbindet BT nur eine Apple Magic Mouse...