

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Post by "TheWachowski" of Aug 24th 2021, 4:59 pm

[whatever-4CG2](#)

Ich hatte ein ähnliches Problem, also Knistern usw. Allerdings trat das bei mir am Frontanschluss auf und es wirkte auch stets so, als wäre ein Art Limiter drin.

Die Lösung brachte bei mir ein Wechsel der Layout-ID auf 28 (<1C000000>).