

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „Bombeiros“ vom 24. August 2021, 21:39

Ja daran habe ich auch schon gedacht und testweise 2,4 GHz ausgeschaltet. Was mich wundert das nur die Apple Magic Maus funktioniert, sonst kein Gerät, außer unter

Windows...