

Mac mini 2010 Lüfter dreht nach Start gleich hoch

Beitrag von „Lantra16“ vom 24. August 2021, 23:16

Ich habe heute mal eine SSD verbaut und den Speicher auf erst mal 4 GB vergrößert, ich denke mal dass das Board einen Fehler aufweist, die Installation von High Sierra hat mich geschlagenen 45 Min gekostet, solange habe ich noch nicht na für Big Sur gebraucht was ich auf einem Mini 3.1 installiert habe, nach dem ersten installierten Update von High Sierra wurde der Lüfter beim Anmelde Bildschirm gleich ruhiger, danach leider erst nach dem Anmelden. Wie gesagt ich denke mal es ist ein Boardfehler.