

# **Intel NUC6I7KYK Core i7-6770HQ 16GB ( Beim Überprüfen der Firmware ist ein Fehler aufgetreten )**

**Beitrag von „anonymous\_writer“ vom 25. August 2021, 17:06**

Ist in diesem NUC keine Intel Wlan-Karte verbaut bzw. ist die nicht verlötet?

PS: In meiner EFI sind die Intel Kexte für BigSur und Monterey eingebaut. OSX Visionen darunter laufen damit nicht.