

Bluetooth Probleme mit einer Intel Wlan Karte AC 7265 (Notebook verlötet)

Beitrag von „Bombeiros“ vom 25. August 2021, 20:50

Oh ja das sehe ich auch gerade, da ist doch nichts von Broadcom drin. Ich hatte ja schon die Bluetooth Treiber mal zum Test deaktiviert, aber nichts gebracht.

Ob das der Fehler sein könnte, das ist mir noch gar nicht aufgefallen...

Ich glaube das liegt an diesen `IntelBluetoothInjector.kext`