

ThinkPad L15 i3 10110U kein HDMI Output

Beitrag von „reaper0402“ vom 27. August 2021, 10:36

Hardware:

Thinkpad L15

CPU: i3 10110U

RAM: 8GB

Grafik: Intel UHD620 (zumindest sind das die Infos, die ich zu dem Prozessor im Netz finde)

Speicher: 256GB SSD M.2

WLAN + Bluetooth: BCM94360CS2

OC 0.7.2

MacOS Big Sur 11.5.2

Mein nächstes Projekt ist ein Thinkpad L15. Hierzu habe ich mir EFI und Config.plist gebaut. Es funktioniert soweit auch alles super, außer dass ich kein Bild über den HDMI-Anschluss des Laptops erhalte. Kann mir dazu vielleicht einer was sagen? Ich hab versucht mich mit dem Thema Framebuffer usw. auseinander zu setzen, ist mir aber irgendwie zu hoch. Verstehe dort noch nicht alles.

Ich habe es bereits mit mehreren SMBIOS (MacBookPro15,1/15,4 und MacBookPro16,1/16,4) probiert. Leider keine Chance.....

Ich wäre sehr dankbar für etwas Hilfe 😊

EFI hab ich dem Beitrag angehängen!