

# ThinkPad L15 i3 10110U kein HDMI Output

**Beitrag von „reaper0402“ vom 27. August 2021, 12:17**

Also was das angeht hab ich mich an die Dortania Guide Vorgaben gehalten. Da mir die Sachen in DeviceProperties noch nicht ganz geläufig sind.

Also hab ich folgendes eingetragen.

AAPL,iG-platform-id DATA 00009B3E

device-id DATA 9B3E0000

framebuffer-patch-enable DATA 01000000

framebuffer-stolenmem DATA 00003001

framebudder-fbmem DATA 00009000

Was meinst du mit Hardwarebeschleunigung?

Und nach passenden EFIs für den i3 10110U hab ich schon gesucht, bin aber noch nicht fündig geworden.