

ThinkPad L15 i3 10110U kein HDMI Output

Beitrag von „OSX-Einsteiger“ vom 27. August 2021, 17:27

Teste mal die Config.plist , das habe ich geändert .

framebuffer-con2-enable	data	01000000
framebuffer-con2-index	data	02000000
framebuffer-con2-build	data	04000000
framebuffer-con2-pipe	data	12000000
framebuffer-con2-type	data	00080000
framebuffer-con2-flags	data	87010000