

In Arbeit

Umstieg von Clover auf OpenCore

Beitrag von „Evenaar“ vom 27. August 2021, 20:59

Also hab den RAM Riegel gegen den anderen getauscht (gleicher Steckplatz) und hab die Batterie rausgenommen und für 5 Minuten mit einem 10ct-Stück überbrückt.

Ergebnis: das gleiche wie bisher, Tastatur/Maus leuchten, Bildschirm zeigt POST Anzeige und CMOS Checksum error sowie die Tasten welche ich doch drücken soll, woraufhin aber nichts passiert