

In Arbeit

MacOS Monterey auf ThinkPad T530

Beitrag von „griven“ vom 6. September 2021, 00:02

[mhaeuser](#) Ich kämpfe aktuell noch ein wenig mit dem Dingem sprich so recht mag das noch nicht nur bin ich mir nicht sicher ob das an meinem Rechner liegt oder an OC. Generell Windows startet mit der Version ohne Probleme durch, macOS bleibt wieder an bekannter Stelle hängen und tut das in der Folge dann auch wenn ich mit der vorherigen undo Version starten möchte. NVRAM Reset hilft an der Stelle dann auch nicht mehr weiter bleibt dabei macOS verweigert sich (auch mit der alten OC 0.6.7 pre Commit). Einzige Abhilfe aus der Situation ist dann das Bios aus dem Dump wieder einzuspielen (dezent nervig weil nur mit SPI Flash möglich und dafür muss man das Teil immer komplett zerlegen) von dem Moment an geht es dann wieder mit der undo (EFI auf der SSD wurde nicht angetastet, teste vom USB Stick aus).

Edit: ich werde nachher nochmal das Bios neu flashen und dann direkt einen Versuch mit der vorliegenden Version unternehmen (hatte nach dem letzten Flash direkt von der Platte und erst dann vom Stick probiert) um auszuschließen das sich hier was in die Quere kommt. Ich gebe dann Rückmeldung.

Oh man ich bin so ein Doofkopp...

Es funktioniert wunderbar (man sollte die configs wirklich genau vergleichen und nicht "nur" den Quirk einfügen 🤔) von meiner Warte aus also sehr gerne mergen 😊