

Lenovo P50 bei der Installation Apfel aber danach nichts mehr

Beitrag von „grt“ vom 6. September 2021, 15:28

uiui....

dann könnte es die ssdt-pnlf gewesen sein, die ist eigentlich für den helligkeitsregler. probier das direkt mal aus (in acpi/patched legen)