

Soundkarte wird nicht im Hackintool angezeigt

Beitrag von „MacPeet“ vom 6. September 2021, 16:40

[Zitat von Hecatomb666](#)

Ok dann nehme ich das mal morgen in Angriff. Schau auch nochmal ob ich andere alte efis finde. Bin sicher das ich sogar noch iwo die clover efi habe. Der Sound ging damals auf jeden Fall.

Wenn es in dieser Clover EFI ging, dann liegt es sicher daran, dass dort die Haken für FixRTC und FixTIMR gesetzt waren.

Ziemlich alle Laptops brauchen diese IRQ-Fixes für's Audio.

Unter Opencore kann man da aber nun mal keine Haken setzen. Man kann mit dem Script "SSDTTime" von GitHub allerdings die nötigen Patches anzeigen lassen und in die config.plist von OC einbauen.

Der Rest ist eigentlich genau wie bei Clover (Lilu, AppleALC und der richtige Inject, der passenden layoutID).