## [Sammelthread] MacOS Monterey 12.x DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von "pstr" vom 9. September 2021, 20:48

Tacho,
also zu "meinen" Bluetooth Problemen seit beta 6 :
Die Treiber scheinen gegenüber Big Sur komplett neu aufgesetzt zu sein.
Zumindest in der b6 ist da was anders, denn da sind die BT devices bei meiner Kiste nach einem Wake from Sleep erstmal tot.
Eigenartigerweise konnte ich Funktion wieder herstellen, nachdem ich per CLI und sudo su den bluetoothd per "killall -HUP bluetoothd" einmal durchgetreten habe.
Muss sich also irgendwas beim Update zerlegt haben ?!
Grüße