

ASUS ThunderboltEX 3 + Apollo Twin DUO

Beitrag von „leo1021“ vom 12. September 2021, 16:29

[kanske](#)

Hey, erstmal vielen Dank für die rasche Antwort!

Ja das Header-Kabel ist dran, wie gesagt die Karte ist voll funktionsfähig mit der Apollo unter Windows.

Was genau meinen Sie mit dem 4. Slot?

Die Karte ist bei mir im PCIe X4 Slot eingebaut.

Das habe ich soeben versucht, bringt leider auch nichts, keine Thunderbolt Treiber geladen und auch keine Einträge im IORegistry oder Hackintool.

Ich muss dazu aber auch sagen, dass die Karte - soweit ich es in Erinnerung habe mal in Hackintool unter PCIe aufgelistet war als TB-device. Jetzt steht da aber komischerweise nichts drin.

Andere PCIe-Steckplätze habe ich bereits alle versucht - kein Erfolg. Ich denke es liegt an den BIOS-settings von Thunderbolt, jedoch weiß ich nicht genau was ich da alles einstellen soll (Bilder im Anhang oben).