

Firmware auf BCM94360NG Modul neu flashen

Post by "Sascha_77" of Sep 18th 2021, 9:50 am

Ich hatte auf meinem T440 auch mal so ein Problem. Plötzlich war Bluetooth weg. Unter Windows funktionierte es auch nicht. Linux ebenso wenig. Hatte mich auch schon damit abgefunden das das Bluetoothmodul abgeraucht ist. Irgendwann habe ich dann die EFI komplett gegen eine andere ersetzt (Clover -> OC) und plötzlich war Bluetooth wieder da. Das wird vermutlich weniger mit OC zu tun haben als evtl. mit dem Bluetooth Injector Kext oder sonst irgendeine Kombination. Habe dann aber auch nicht weiter nachgeforscht.